



## Dem UNUN auf den Zahn geföhlt

Um herauszufinden, warum dieser UNUN aus China nicht brauchbar ist, wurde der Ringkern zur Untersuchung mit dem NanoVNA plus Zusatzboard herausgenommen. Die an beiden Enden offene Wicklung stört die Messung nicht.



Vorbereitung:

Und das Messergebnis: der Ringkern hat einen Kringle ! -> **unbrauchbar**



Nur das Gehäuse kann verwendet werden mit einem geeigneten Ringkern.

@DK3SS 17.05.2026